



Einbauhilfe Anhängerkupplung für Hyundai Accent



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ Accent MCT 1,5 CRDI
 Schlüssel-Nr. zu 2 5984
 Schlüssel-Nr. zu 3 AAC
 Ausführung Stufenheck
 Baujahr 03/2009

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf 82
 Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf 460

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr. **HY0387**
 Einbauzeit (in Stunden) 4

Stoßängerausschnitt
 sichtbarer Stoßängerausschnitt
 abklappbarer Steckdosenhalter

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserverad	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input checked="" type="checkbox"/>		

Besonderheiten

Spezialwerkzeug
 Beim Einbau benötigt Keins
 Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubendreher, Ratsche,
 verschieden Nüsse

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480
 Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR
 Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
 Sitz: Leutenberg
 Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280
 Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ausgebaute Verkleidungen



Bodenverkleidung u. Schlossabdeckung



Verkleidung links



Verkleidung rechts

Photo Dokumentationen



Fahrzeug vor dem Einbau



Rückleuchte links u. rechts ausbauen, dazu je 3 Muttern von innen entfernen. Die Stecker zu Stromversorgung Trennen.



Zur Demontage Heckschürze links und rechts je 3 Befestigungsclips entfernen.

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



3 Schraubclips unter der Heckschürze entfernen



Schmutzklappen abbauen, zwei Schrauben und ein Schraubclip. Zur Demontage Rad ausbauen oder Fahrzeug anheben.



Schraube im Radlauf oben vorne an der Heckschürze entfernen.




Leicht zu übersehen!! Mutter rechts und links bei Rückleuchten vom Kofferraum aus entfernen



Heckschürze rechts und links aus den Ösen ziehen



Fahrzeug ohne Heckschürze und Rückleuchten



Heckschürze ::: Befestigungspunkte und Anbauteile



3 Clips von unten.

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Die 3 Halter zum Einbau des Trägers abschrauben. Nach dem Einbau des Trägers nur die beiden äußeren wieder einbauen.



Gekürzter mittlerer Halter



2x Befestigungsgewinde links



2x Befestigungsgewinde rechts



Befestigungsplatte rechts



Befestigungsplatte links




Träger eingebaut



Mittlere Heckschürzenbefestigung komplett mit Stichsäge oder Schleifhexe entfernen



Nach dem Einbau der Heckschürze stellte ich fest das sich der Deckel der Steckdose nicht ausstreichend öffnen ließ, daher musste die Schürze örtlich ausgeklinkt werden.



Abstand Mitte Kugelkopf
zur Heckschürze 82mm



Hohe Oberkante Kugelkopf

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz
Dokumentation nur Anhängerkupplung
Dokumentation nur E-Satz



- | | | |
|----|---|---|
| 01 | Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) | — |
| 02 | Fahrzeug von hinten vor dem Einbau | — |
| 03 | Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) | — |
| 04 | Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) | — |
| 05 | Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder) | — |
| 06 | Fahrzeug ohne Stoßfänger | — |
| 07 | Kabeldurchführung | — |
| 08 | Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht | — |
| 09 | Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht | — |
| 10 | Modulbefestigung / Masse | — |
| 11 | Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz | — |
| 12 | Kombiinstrument falls erforderlich | — |
| 13 | Verkleidungen Fahrgastraum | — |
| 14 | Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder) | — |
| 15 | Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) | — |
| 16 | Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden | — |
| 17 | Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf | — |
| 18 | Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) | — |
| 19 | von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) | — |

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler